Commission d'évaluation : Fonctionnement du 21/05/2015

Groupe Scolaire RUSTREL (84)









Maître d'OuvrageArchitecteBE TechniqueAMO QEBCommune de RustrelR+4 Architectes BROT- MARSBET ADRETSylvie DETOT

La commune de Rustrel avait envisagé la réalisation d'un nouveau groupe scolaire et d'une salle d'animation rurale sur le site dit Pétatcheu, cet équipement devant remplacer à terme les équipements disparates et inadaptés qu'étaient : l'école primaire, l'école maternelle et l'actuelle salle des fêtes - réfectoire -bibliothèque.

Le projet a aujourd'hui été réalisé à l'exception de la salle d'animation et mis en fonctionnement en septembre 2011

Projet retenu par:

- La région au titre de l'opération AGIR 100 bâtiments exemplaires, de l'Appel à Projet Photovoltaïque
- L'ADEME dans le cadre de l'appel à projet Bois énergie

Contexte



Enjeux Durables du projet



Enjeu 1- Prise en compte du grand territoire et site remarquable dans le projet/les vues



Enjeu 2- Un choix de matériaux bio sourcé et locaux affirmé ...et mis en œuvre











- Enjeu 3- un bâtiment économe en énergie, confortable (thermique, visuel, olfactif...), facile à utiliser
- > Enjeu 4- une bonne gestion des ressources en eau

Enjeux Durables du projet

Un équipement qui « fonctionne » et remplit bien ses différentes fonctions et ses enjeux de confort ...et fortement apprécié!

Et aussi des équipements et systèmes techniques qui dysfonctionnent!

Le projet dans son territoire

Vues satellite



Le terrain et son voisinage



Le site du Colorado de Rustrel très présent

Dernière mise à jour : 13/05/2015 Groupe Scolaire RUSTREL— tertiaire — Fonctionnement — V1 — niveau Or- 80 points

Vues extérieures





Vues extérieures







Accompagnateur : Sylvie DETOT

Dernière mise à jour : 13/05/2015 Groupe Scolaire RUSTREL— tertiaire — Fonctionnement — V1 — niveau Or- 80 points Vues extérieures de la Salle de restauration





Dernière mise à jour : 13/05/2015 Groupe Scolaire RUSTREL— tertiaire — Fonctionnement — V1 — niveau Or- 80 points





Vues intérieures

Belles salles de classe



Coin atelier

Vue depuis le dortoir



Accompagnateur: Sylvie DETOT



21 mars 8 h

Dernière mise à jour : 13/05/2015 Groupe Scolaire RUSTREL— tertiaire — Fonctionnement — V1 — niveau Or- 80 points



Vues intérieures

Relevé d'ensoleillement intérieur des classes au 3 janvier 2012 9h30 Et 19 dec 8h30



Une partie de l'équipe de maitrise d'œuvre



à l'ombre d'une belle casquette



Fiche d'identité

 Tertiaire neuf Typologie • 648 m² SHON bâtit Surface Altitude • 415 m H2d Zone clim. BR 1 Classement bruit **CATEGORIE CE1** Restaurant: 0.297 Ubat $(W/m^2.K)$ • Ecole: 0.292

Consommation d'énergie primaire (selon Effinergie)* **Production locale** d'électricité Délai


• Bât 1 Cantine: 39 kWhep/m²/an -64 % de la RT • Bât 3: Ecole: 43.26 kWhep/m²/an

-54% de la RT


- OUI casquette photovoltaïque de 91 m² de silicium monocristallin;
- 12.6 kWc 19 500 kWh/an
- Planning travaux
- <u>Début Prévu</u>: juin 2010 <u>Début Réel</u>: juil
- Fin Prévue : juin 2011 Fin réelle : sept 11
- Prévisionnel : Travaux(y/c VRD/cuisine /EV et PV) + études : 3 452 € HT /m²
- Coût total des travaux + études : 3 324 824 € HT
- Réel:
- Travaux(y/c VRD/cuisine /EV et PV): 3 010 € HT /m²- travaux « bâtiment » : 2 224 € HT /m²
- Coût total final des Travaux(y/c VRD/cuisine /EV et PV) + études : 2 322 084,18 €HT ou 3 583 € HT/m2 dont une voirie de desserte de lotissement + espace vert d'un mail communal

Budget prévisionnel Coûts réel

Fiche d'identité



Retour sur les deux années de fonctionnement



Dernière mise à jour : 13/05/2015 Groupe Scolaire RUSTREL— tertiaire — Fonctionnement — V1 — niveau Or- 80 points

GESTION DE PROJET



SOCIAL ET ECONOMIE

2 grands point de gestion de projet ET social et économie pendant cette phase fonctionnement

Une prise en main TRES active et impliquée du directeur de l'école de sept 2011 à aout 2013 (blog de suivi de l'éclairement et ombre dans les salles de classes, de suivi de l'ombre dans la cour, de la végétation des toitures terrasses, des températures dans les salles, gestion de la sur ventilation nocturne manuellement) avec une pédagogie du projet auprès des élèves

Un suivi de l'équipe de maitrise d'œuvre (architectes/ BE thermique/ paysagiste/) + AMO + assistance de SEDEL du Parc du Luberon restée très présente de sept 11 à nov. 14 = + 14 RV et visites sur place ... bien au-delà de l'Année de Parfait Achèvement, de reprise des plantations, du redémarrage de chaudière , de réparation du silo,pour essayer de faire « fonctionner » ce beau bâtiment de manière satisfaisante ...bcp d'énergie dépensée

Accompagnateur : Sylvie DETOT


Social et économie

Après 2 années de bonne prise en main du bâtiment par le personnel scolaire (un peu moins avec le personnel de cantine) le directeur est parti et les équipes pédagogiques se succèdent ...et sans tout connaitre, avec moins d'attention, elles profitent quand même bien du bâtiment scolaire Et font des choix de produits adaptés





Après + 3 ans de mise en fonctionnement il n'y a toujours pas une personne du service technique formée et compétente ET pas de Sté de maintenance compétente ! D'où des problèmes de réglages / programmation/ suivi ...



des matériaux locaux/cèdre du Luberon...défectueux des menuiseries douglas locales ...peu étanches


et mal protégées



Après expertise la terrasse devant la restauration a été remplacée par du bois CUMARU...exotique d'Amérique du sud ..contre mon avis ...malgré ses caractéristiques classe 4 et très dense

Le TRESPA et le béton restant intactes!





Beaucoup de déboires....

Energie

Une 1ère année de fonctionnement avec la chaudière bois ... satisfaisante

Malgré un combustible (bois palette broyée) plutôt inapproprié (blocage de la vis, etc ...) le tout pour 890 € PUIS

Fuite en silo et corrosion de la chaudière = arrêt total de déc 2012 à dec 2013 pour assurer l'expertise et les travaux



Une sonde mal placée / Est/SE et pendante Et une station météo ... abandonnée

hivers 2013 -2014 et 2015 encore émaillés de problèmes ...de qualité de combustible bois


Et de maintenance et absence de régulation

Des déboires....

Energie

Un chauffe eau ...cabossé et fuyard depuis l'origine ...bien caché sous sa jaquette Qui a corrodé une partie de l'installation





Energie Une casquette photovoltaïque de + 95 m2 ...TRES performante ⇒ Dans son rôle de casquette – ombrière ⇒Dans son rôle d'abri à la biodiversité ⇒ Avec une TRES bonne production (+19 500 kW/ an) Puissance instantanée Energie cumulée

Accompagnateur: Sylvie DETOT

Dernière mise à jour : 13/05/2015 Groupe Scolaire RUSTREL— tertiaire — Fonctionnement — V1 — niveau Or- 80 points




Energie



Tous les sous comptages pour mesurer les 5 usages des 2 bâtiments ont été installés, paramétrés en présence des maitres d'ouvrage et utilisateurs en nov. 2011...mais mis en service seulement en mars 2012, la télé relève a donc été très aléatoire, l'instrumentation du SEDEL donne d'autres chiffres Puis débranchés...donc peu fiables à analyser

Comparaison calcul conventionnel / prévision / consommations réelles en énergie en KWh_{ep}/m².an

conso conventionnelles annoncées école // conso réelles mesurées école




	Conventionnel	Prévisionnel	Réel
5 usages (en kWh _{ep} /m².an)	43		54
Tout usages (en kWh _{ep} /m².an)	73		99

Malgré ces « dysfonctionnements » cités …le confort est là T° stabilisée autour de 22.5°


Energie


Et hygrométrie à +/- 50%...pour des T° extérieures nocturnes entre 3 et 8 ...sans



Malgré ces « dysfonctionnements » cités …le confort est là T° stabilisée autour de 22.5°

Energie






Une cuve de récupération d'eau pluviale ...avec pas mal d'aléas de fonctionnement

2 fois la pompe a du être changée

- 2 fois la pompe a du être changée
- L'amorçage est difficile, pas de bac de décantation et donc amas de « graviers » bouchant ou cassant le clapet anti retour
- L'entreprise appelée pour une simple crépine bouchée







<u>À noter</u>

- le bon confort visuel dans les salles
- Entre bonne appropriation des BSO
- Casquette solaire PV
- Bel éclairage naturel
- Le bon confort Thermique
- Classes confortables même sans chauffage au 10 nov, temps de chauffe raccourci sur l'année, ventilation nocturne grâce aux imposte hautes ouvertes au petit matin
- Bon confort olfactif ...et QAI quand la CTA est en route

Confort et santé

Les réussites et problèmes du bâtiment en la points du bâtiment en la points de la point d

Entre

- une entreprise rachetée / recédée ...en fin de chantier et début d'exploitation qui n'a jamais fini, ni levé les réserves, ni fait les réglages
- pas de service technique capable manuellement d'arrêter et redémarrer les ventilations/ le chauffage etc ... ET JAMAIS pu rencontrer quelqu'un de d'investi!
- un exploitant qui ne sait pas gérer une GTC ...et préfère tout débrayer ...en oubliant d'arrêter l'eau chaude et le reste l'été!
- d'important défauts relevés sur le matériaux bois palette-plaquette livrés / refus /enlèvement/ remplacement, etc ...
- richet une GTC peut être bien capricieuse ... surtout quand on ne sait pas lui parler doucement!
- ⇒un chauffe eau posé abimé et camouflé
- ⇒une mairie qui a conservé les 5% de Retenue de Garantie de l'entreprise CVC soit 8 848 € ...de quoi couvrir la réparation du ventilateur et du chauffe eau ...mais met souvent -malgré cette somme conservée- du temps à réagir!

HEUREUSEMENT


....des classes GLOBALEMENT CONFORTABLES ...avec ou SANS chauffage!


Pour conclure

2 à 3 points remarquables du projet

2 à 3 points qui peuvent être améliorés

Vue d'ensemble au regard de la Démarche BDM





Les acteurs du projet

Maître d'Ouvrage	Maître d'Ouvrage délégué		AMO QEB		Utilisateur final	
Commune de RUSTREL	SICA HR de VAUCLUSE (8		Sylvie DETOT (04)			
Architecte	BE Thermique	BET S	Structures	Economis	te	Acousticien
SARL R+4 Architectes (04)	ADRET (05)	BROT	RENAULT & BOIS (04)	Daniel (05)		
Gros œuvre*	Revêtement façades et isolation extérieure		Etanchéité		Menuiseries extérieures + vitrerie	
CHAILLAN TP(04) SCOP TRIANGLE (13)	CHAILLAN TP (04) SCOP TRIANGLE (13)		SOPREMA (84)		SARL FAUCHERON & FILS BOUISSE / SMAB (84)	
Cloisons / doublages	Revêtements sol - Faïence		Peintures int – Sols souples		Chauffage	
SARL PMJP (84)	SARL ART DES SOLS (84)		SARL ART D		RC (CLIM (84)

Les acteurs du projet

Production électricité photovoltaïque	Electricité	Espaces verts/paysage	ECS	
SOLAR INDUSTRIES / Provence Eco Energie	CADELEC (84)	MANIE BAT (84)	RC CLIM (84)	
VRD et aménagements extérieurs	Charpente et Couverture	Menuiseries intérieure	es Ferronnerie	
ABRACHY/ANDRE (05)	SCOP TRIANGLE (13)	SARL FAUCHERON & FIL (84)	S MIDI METAL (84)	
Ventilation	Sanitaire/Plomberie	Faux-Plafonds - Isolation	on	
RC CLIM (84)		SARL PMJP (84)		

Dernière mise à jour : 13/05/2015 Groupe Scolaire RUSTREL— tertiaire — Fonctionnement — V1 — niveau Or- 80 points

