

A photograph of a window with a view of the sea and sky. The window is framed by colorful striped curtains. The text "Conseil habitat-santé" is overlaid on the image.

Conseil habitat-santé


Pr. Denis CHARPIN

**Clinique des bronches, allergie et sommeil
Hôpital Nord, Marseille**

Nature des risques observés	%
Présence de moisissures	74,4
Présence d'allergènes acariens	56,3
Présence de C.O.V.	9,0
Produits d'entretien à portée de mains des enfants	47,8
Médicaments à portée de mains des enfants	21,1
Circuit électrique non conforme	14,3
Exposition à un champ électromagnétique	2,8

L'humidité est le défaut le plus fréquent du logement

① Part des logements concernés pour chaque difficulté





**Production
vapeur d'eau**

Ventilation



Humidité



Acariens

Blattes

Bactéries

C.O.V.

Plomb

Moisissures

Risques observés

Symptômes ORL	Tous	13	1,70 [1,44-2,00]	52
Toux	Tous	18	1,67 [1,49-1,86]	50
	Adultes	6	1,52 [1,18-1,96]	-
	Enfants	12	1,75 [1,56-1,96]	-
Sifflements	Tous	22	1,50 [1,38-1,64]	44
	Adultes	5	1,39 [1,04-1,85]	-
	Enfants	17	1,53 [1,39-1,68]	-
Asthme actif	Tous	10	1,56 [1,30-1,86]	50
Asthme dans la vie	Tous	8	1,37 [1,23-1,53]	33
Apparition d'un asthme	Tous	4	1,34 [0,86-2,10]	30

Conclusion

Les 2 principaux facteurs d'insalubrité du logement sont :

- **l'excès d'humidité**
- **les COV**

Pour les prévenir, il convient :

- **de réduire leur production**
- **d'augmenter la ventilation du logement**